Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 17:33

Link do produktu: https://sklep-ogrodnik.pl/tester-podloza-3w1-bradas-wl-m12-miernik-ogrodniczy-bez-baterii-p-4197.html



TESTER PODŁOŻA 3w1 Bradas WL-M12 - Miernik Ogrodniczy Bez Baterii

Cena	**21,99 zł**
Kod producenta	**WL-M12**
Producent	**BRADAS**
Czas dostawy	**1-7 dni roboczych**

Opis produktu

Tester podłoża 3w1 - Miernik ogrodniczy Bradas WL-M12

Bezbateryjny miernik 3w1 Bradas WL-M12 to praktyczne narzędzie, które pomoże Ci zadbać o prawidłowe warunki dla wzrostu roślin. Urządzenie pozwala na szybki i łatwy pomiar:

- **Wilgotności gleby** - sprawdzisz, kiedy podlewać,
- **Kwasowości (pH)** - poznasz odczyn gleby w zakresie od 3 do 10,
- **Nasłonecznienia** - upewnisz się, czy rośliny mają odpowiednią ilość światła.

Idealny dla działkowców, ogrodników i wszystkich, którzy chcą lepiej zrozumieć potrzeby swoich upraw - od warzyw, przez kwiaty, aż po rośliny doniczkowe.

Nie wymaga baterii ani dodatkowych płynów - wystarczy wbić sondy w glebę i odczytać wynik.

Producent: Bradas
Model: WL-M12

Jak dokonać pomiaru ?

Pomiar wilgotności gleby:
1. Ustawić suwak na pozycję pomiaru wilgotności (MOIST).
2. Należy umieścić metalową końcówkę wilgotnościomierza w ziemi, na 3/4 jej wysokości (czynność należy wykonywać bardzo delikatnie, aby nie uszkodzić miernika oraz korzeni rośliny).
3. Pomiar wilgotności odbywa się za pomocą sond znajdujących się na metalowych końcówkach.
4. Po chwili należy odczytać wartość na skali urządzenia i odnieść wskazania do zalecanego dla danej rośliny poziomu wilgotności podłoża.

Pomiar kwasowości gleby (pH):

1. Ustawić suwak na pozycję pomiaru kwasowości (pH).
2. Należy przygotować jednorazową próbkę podłoża najlepiej pobraną w kilku miejscach (300 -400g) usuwając z niej kamyki, źdźbła trawy, korzenie, liście itp.
3. Glebę następnie wsypujemy do 0,5l słoika, dodajemy wodę,aby ziemia była błotnista.
4. Przecieramy ostrożnie końcówkę miernika szorstkim papierem lub szczoteczką i wsuwamy sondę do przygotowanego podłoża.
5. Odczytu należy dokonać po 60 sekundach na skali urządzenia.

Pomiar nasłonecznienia:
1. Ustawić suwak na pozycję pomiaru nasłonecznienia (LIGHT).
2. Wartości nasłonecznia :
- niska [0-500]
- neutralne [500-1000]
- wysokie [1000-2000]

Uwagi dodatkowe:
1. Zalecane jest bezpośrednio po pomiarze dokładnie wytrzeć ściereczką lub ręcznikiem papierowy czujnik miernika.
2. Urządzenie służy wyłącznie do pomiaru wilgotności i pH gleby.
3. Nie wolno wkładać urządzenia bezpośrednio do wody oraz roztworów chemicznych.
4. Rośliny należy podlewać tylko wtedy, gdy wskazania miernika są niższe od zalecanych. W przypadku regulowania pH gleby - wszelkie nawozy stosujemy w odniesieniu do wyników pomiaru.