

Link do produktu: <https://sklep-ogrodnik.pl/tester-podloza-3w1-bradas-wl-m12-miernik-ogrodniczy-bez-baterii-p-4197.html>



## TESTER PODŁOŻA 3w1 Bradas WL-M12 - Miernik Ogrodniczy Bez Baterii

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Cena           | <b>21,99 zł</b>          |
| Kod producenta | <b>WL-M12</b>            |
| Producent      | <b>BRADAS</b>            |
| Czas dostawy   | <b>1-7 dni roboczych</b> |

### Opis produktu

#### Tester podłoża 3w1 - Miernik ogrodniczy Bradas WL-M12

Bezbaterijny miernik 3w1 Bradas WL-M12 to praktyczne narzędzie, które pomoże Ci zadbać o prawidłowe warunki dla wzrostu roślin. Urządzenie pozwala na szybki i łatwy pomiar:

- **Wilgotności gleby** - sprawdzisz, kiedy podlewać,
- **Kwasowości (pH)** - poznasz odczyn gleby w zakresie od 3 do 10,
- **Następcznienia** - upewnisz się, czy rośliny mają odpowiednią ilość światła.

Idealny dla działkowców, ogrodników i wszystkich, którzy chcą lepiej zrozumieć potrzeby swoich upraw - od warzyw, przez kwiaty, aż po rośliny doniczkowe.

Nie wymaga baterii ani dodatkowych płynów - wystarczy wbić sondy w glebę i odczytać wynik.

**Producent:** Bradas

**Model:** WL-M12

### Jak dokonać pomiaru ?

#### Pomiar wilgotności gleby:

1. Ustawić suwak na pozycję pomiaru wilgotności (MOIST).
2. Należy umieścić metalową końcówkę wilgotnościomierza w ziemi, na 3/4 jej wysokości (czynność należy wykonywać bardzo delikatnie, aby nie uszkodzić miernika oraz korzeni rośliny).
3. Pomiar wilgotności odbywa się za pomocą sond znajdujących się na metalowych końcówkach.
4. Po chwili należy odczytać wartość na skali urządzenia i odnieść wskazania do zalecanego dla danej rośliny poziomu wilgotności podłoża.

#### Pomiar kwasowości gleby (pH):

1. Ustawić suwak na pozycję pomiaru kwasowości (pH).
2. Należy przygotować jednorazową próbkę podłoża najlepiej pobraną w kilku miejscach (300 -400g) usuwając z niej kamyki, żdźbła trawy, korzenie, liście itp.
3. Glebę następnie wsypujemy do 0,5l słoika, dodajemy wodę, aby ziemia była błotnista.
4. Przecieramy ostrożnie końcówkę miernika szorstkim papierem lub szczoteczką i wsuwamy sondę do przygotowanego podłoża.

5. Odczytu należy dokonać po 60 sekundach na skali urządzenia.

**Pomiar nasłonecznienia:**

1. Ustawić suwak na pozycję pomiaru nasłonecznienia (LIGHT).
2. Wartości nasłonecznienia :
  - niska [0-500]
  - neutralne [500-1000]
  - wysokie [1000-2000]

**Uwagi dodatkowe:**

1. Zalecane jest bezpośrednio po pomiarze dokładnie wytrzeć ściereczką lub ręcznikiem papierowy czujnik miernika.
2. Urządzenie służy wyłącznie do pomiaru wilgotności i pH gleby.
3. Nie wolno wkładać urządzenia bezpośrednio do wody oraz roztworów chemicznych.
4. Rośliny należy podlewać tylko wtedy, gdy wskazania miernika są niższe od zalecanych. W przypadku regulowania pH gleby - wszelkie nawozy stosujemy w odniesieniu do wyników pomiaru.