

Link do produktu: <https://sklep-ogrodnik.pl/tester-podloza-3w1-miernik-ogrodniczy-wl-m12-p-4197.html>



TESTER PODŁOŻA 3w1 MIERNIK OGRODNICZY WL-M12

Cena	24,99 zł
Kod producenta	WL-M12
Producent	BRADAS
Czas dostawy	1-7 dni roboczych

Opis produktu

TESTER PODŁOŻA 3w1 - MIERNIK OGRODNICZY WL-M12

Miernik ogrodniczy bezbateryjny WL-M12 urządzenie pozwalające na dokonanie pomiaru zarówno kwasowości i wilgotności gleby, jak i natężenia nasłonecznienia. Bardzo przydatny przy uprawie wielu odmian roślin i warzyw. Umożliwia pomiar pH w skali od 3 do 10.

Urządzenie 3w1 umożliwia:

- ✓ Pomiar wilgotności gleby
- ✓ Pomiar kwasowości gleby (pH)
- ✓ Pomiar nasłonecznienia

Producent: Bradas

Model: WL-M12

Jak dokonać pomiaru ?

Pomiar wilgotności gleby:

1. Ustawić suwak na pozycję pomiaru wilgotności (MOIST).
2. Należy umieścić metalową końcówkę wilgotnościomierza w ziemi, na 3/4 jej wysokości (czynność należy wykonywać bardzo delikatnie, aby nie uszkodzić miernika oraz korzeni rośliny).
3. Pomiar wilgotności odbywa się za pomocą sond znajdujących się na metalowych końcówkach.
4. Po chwili należy odczytać wartość na skali urządzenia i odnieść wskazania do zalecanego dla danej rośliny poziomu wilgotności podłoża.

Pomiar kwasowości gleby (pH):

1. Ustawić suwak na pozycję pomiaru kwasowości (pH).
2. Należy przygotować jednorazową próbkę podłoża najlepiej pobraną w kilku miejscach (300 -400g) usuwając z niej kamyki, źdźbła trawy, korzenie, liście itp.
3. Glebę następnie wsypujemy do 0,5l słoika, dodajemy wodę, aby ziemia była błotnista.
4. Przecieramy ostrożnie końcówkę miernika szorstkim papierem lub szczoteczką i

wsuwamy sondę do przygotowanego podłoża.

5. Odczytu należy dokonać po 60 sekundach na skali urządzenia.

Pomiar nasłonecznienia:

1. Ustawić suwak na pozycję pomiaru nasłonecznienia (LIGHT).

2. Wartości nasłonecznienia :

- niska [0-500]
- neutralne [500-1000]
- wysokie [1000-2000]

Uwagi dodatkowe:

1. Zalecane jest bezpośrednio po pomiarze dokładnie wytrzeć ściereczką lub ręcznikiem papierowy czujnik miernika.
 2. Urządzenie służy wyłącznie do pomiaru wilgotności i pH gleby.
 3. Nie wolno wkładać urządzenia bezpośrednio do wody oraz roztworów chemicznych.
 4. Rośliny należy podlewać tylko wtedy, gdy wskazania miernika są niższe od zalecanych.
- W przypadku regulowania pH gleby - wszelkie nawozy stosujemy w odniesieniu do wyników pomiaru.